

Śmierć kierowcy. Uderzył w transformator

data aktualizacji: 2023.01.28 autor:



47-letni mężczyzna wypadł z łuku i uderzył w transformator w miejscowości Strobów (gmina Skierniewice). Pomimo długiej akcji reanimacyjnej nie udało się uratować kierowcy. Zespół medyczny stwierdził zgon.

Do zdarzenia doszło w piątek (27.1) po godzinie 23. Mężczyzna był mieszkańcem Strobowa i prowadził auto marki Ford S-max. W pojeździe nie było pasażerów.

Z pierwszych ustaleń wynika, że mężczyzna odniósł obrażenia po uderzeniu, ale wysiadł z auta. Istnieje wskazanie, że został porażony prądem. Dokładną przyczynę ustalą dalsze czynności.

Magdalena Studniarek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

Na miejscu akcją prowadziły również jednostki straży pożarnej ze względu na sam pożar transformatora. Teren zabezpieczało także pogotowie energetyczne.

Źródło: <https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/41593-smierc-kierowcy-uderzyl-w-transformator>