


Co się zmieniło w centrum kultury [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2021.03.24 autor: Sławomir Burzyński



Nowa sala widowiskowa CKiS. (Fot. Sławomir Burzyński)

Pokazujemy, jak wyglądają pomieszczenia, w tym nowa sala widowiskowa, w przebudowywanej siedzibie Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Reymonta w Skierniewicach.

Rozpoczęta przed rokiem przebudowa budynku centrum kultury przy ulicy Reymonta zbliża się do finału. Wewnętrzne patio jest już pod dachem, kończony jest remont wnętrz. Dobudowana od frontu budynku nowa sala widowiskowa, choć jeszcze nieskończona, już zachwyca rozmachem. Przyjechały też fotele. Z kolei na dachu budynku zwracają uwagę konstrukcje kryjące klimatyzację oraz wentylację, niedługo przybędą też panele fotowoltaiczne.

Jednak najważniejsze wydarzyło się w piwnicach budynku, w poprzednich latach wielokrotnie zalewanych.

- Zlokalizowaliśmy powody tego zalewania. Były zadziwiające. Jak się okazało, wodę z dachu odprowadzano do piwnic, a nie na zewnątrz. Stąd podczas tej przebudowy najważniejszą dla

funkcjonowania centrum kultury była zmiana sposobu odprowadzania wody z dachu do kanału burzowego, odwodnienie terenu, budowa opaski drenażowej wokół budynku i uszczelnienie fundamentów – wyjaśnia Dariusz Boguszewski z urzędu miasta.

Przebudowa ma się zakończyć w kwietniu, ale termin prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany.

Źródło: <https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/38251-co-sie-zmienilo-w-centrum-kultury-zdjecia>